

## Bezpečnostní list

### CUTTING OIL



Bezpečnostní list ze dne 30. 1. 2020: rev. 0

V souladu s nařízením: (ES) č. 1907/2006 , (ES) č. 830/2015

#### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

- 1.1. Identifikátor výrobku  
Identifikace směsi:  
UFI kód směsi: DYYW-SGKX-1JK7-TAVT  
Obchodní název výrobku: CUTTING OIL (Řezný olej)  
Kód výrobku: 9738
- 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití  
Určená použití: Mazadlo, penetrační (aerosol)  
Nedoporučená použití: Příslušná použití jsou uvedena výše. Nejsou doporučeny žádné jiné způsoby používání.
- 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu  
BETA UTENSILI S.p.A.  
Via A. Volta 18 ,  
20845 Sovico (MB)  
ITÁLIE  
tel. +39 039 20771  
fax +39 039 2010742  
e-mail [info@beta-tools.com](mailto:info@beta-tools.com)  
webová stránka [www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com)
- 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace  
(informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat)  
Toxikologické informační středisko (TIS) +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402

#### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

- 2.1. Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
-  Nebezpečí, Aerosoly 1, Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
- Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí: Žádná další nebezpečí
- 2.2. Prvky označení  
Výstražné symboly nebezpečnosti:
- 
- Nebezpečí
- Standardní věty o nebezpečnosti:  
H222 Extrémně hořlavý aerosol.  
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
- Pokyny pro bezpečné zacházení:  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.  
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.  
P261 Zamezte vdechování spreje.  
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.  
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.  
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými nařízeními.
- 2.3. Další nebezpečnost

## Bezpečnostní list

### CUTTING OIL

Látky typu vPvB: žádné - Látky typu PBT: žádný  
Další nebezpečnost:



Nádoby obsahující aerosol se mohou deformovat, vybuchnout a být vymrštěny do velké vzdálenosti, pokud jsou vystaveny teplotě vyšší než 50 °C. Páry tvoří v kombinaci se vzduchem hořlavou a výbušnou směs; páry jsou těžší než vzduch, takže se mohou hromadit ve stísněných prostorech a usazovat se nad podlahou, což může představovat riziko požáru i za předpokladu, že ke vznícení došlo daleko od úniku.

Aerosol obsahuje plyn s dusivými účinky: zamezte hromadění par v uzavřených prostorech, v opačném případě hrozí riziko udušení v důsledku nedostatku kyslíku.

#### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1. Látky  
není určeno

3.2. Směsi  
Nebezpečné složky ve smyslu nařízení CLP a související klasifikace:

Obsah	Název	Ident. číslo	Klasifikace
>= 40 % - < 50 %	Uhlovodíky, Ropný plyn	C3-4; Indexové číslo: 649-199-00-1 CAS: 68476-40-4 ES: 270-681-9 REACH č.: 01-2119486557-22	 2.5 Press. Gas H280  2.2/1 Flam. Gas 1 H220 DECLK (CLP)*

DECLK (CLP)\*: klasifikace podle Poznámky K (nařízení ES č. 1272/2008, příloha VI)

Formulace uvedených standardních vět o nebezpečnosti je uvedena v oddílu 16.

#### ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci:

Při styku s kůží:

Okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv a před opětovným použitím jej vyperte.

Oblasti těla, které přišly, nebo u kterých je podezření, že přišly do kontaktu s výrobkem, musí být okamžitě opláchnuty velkým množstvím tekoucí vody a případně mýdlem.

Tělo důkladně umyjte (sprcha nebo koupel ve vaně). V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:

Při zasažení očí vyplachujte oči s otevřenými víčky proudem tekoucí vody po dobu alespoň 15 minut. Poté okamžitě vyhledejte očního lékaře.

Chraňte nezasažené oko.

Při požití:

Je nepravděpodobné, že by došlo k neúmyslnému požití aerosolu. Pokud by k požití přesto došlo, poraďte se s lékařem. Zvracení vyvolejte pouze na doporučení lékaře. Pokud je daná osoba v bezvědomí, nepodávejte jí nic ústně.

Při nadýchání:

Přemístěte postiženou osobu na čerstvý vzduch a udržujte ji v teple a klidu. V případě obtížného dýchání se poraďte s lékařem.

Ochranné prostředky pro osoby poskytující první pomoc:

Informace k osobním ochranným prostředkům pro osoby poskytující první pomoc naleznete v oddílu 8.2.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Informace k symptomům a účinkům způsobeným obsaženými látkami naleznete v oddílu 11.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, ukažte lékaři pokyny pro použití výrobku nebo bezpečnostní list).

Ošetření:

Žádné konkrétní

## Bezpečnostní list

### CUTTING OIL

---

#### ODDÍL 5: Opatření při hašení požáru

##### 5.1. Hasiva

Vhodná hasiva: CO<sub>2</sub> (oxid uhličitý), suchý chemický hasicí prostředek nebo chemická pěna. Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů: Na hořící produkt nepoužívejte vodní paprsek.

##### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nevdechujte plyny vznikající při výbuchu nebo spalování. Při spalování vznikají komplexní plynné směsi obsahující oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>) a nespálené uhlovodíky. Páry jsou těžší než vzduch a v kombinaci se vzduchem mohou vytvářet hořlavé směsi. Nádoby se mohou deformovat a vybuchnout, pokud jsou vystaveny teplotám vyšším než 50 °C.

##### 5.3. Pokyny pro hasiče

Používejte kompletní protipožární zařízení (typ EN 11611 nebo EN469) se samostatným dýchacím přístrojem (typ EN 137), ochrannou přilbu a ochranné zátylníky (typ EN443), ochranné rukavice proti tepelným rizikům (typ EN407). Kontaminovanou vodu, která byla použita pro hašení, shromažďujte odděleně. Voda použitá k hašení nesmí být vypuštěna do kanalizace. Pokud je to bezpečné, přemístěte nepoškozené nádoby z bezprostředně ohrožené oblasti. K ochlazení přehřátých nádob po jejich expozici ohni lze použít nebulizovanou vodu. Zabraňte vniknutí hasiva do kanalizace nebo vodních toků.

---

#### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

##### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8). Jasně označte místa, kde hrozí riziko uklouznutí. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Přemístěte osoby do bezpečí. Viz ochranná opatření v bodě 7 a 8.

##### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte vniknutí do půdy/podloží. Zabraňte vniknutí do povrchových vod nebo kanalizace. Zachyťte kontaminovanou vodu a zlikvidujte ji. V případě úniku plynů nebo úniku do vodních toků, půdy nebo kanalizace informujte příslušné úřady.

##### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zajistěte dostatečnou ventilaci. Používejte nástroje a nářadí z nejměkčího kovu. Opláchněte velkým množstvím vody. Zachyťte únik pomocí nehořlavého absorbentu, jako je písek, zemina, vermikulit, křemelina, a zlikvidujte výsledný produkt prostřednictvím společností specializované na likvidaci odpadů.

##### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz také oddíl 8 a 13

---

#### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

##### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Nádoba pod tlakem. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nepoužívejte v blízkosti plamenů nebo jiných možných zdrojů vznícení. Během práce nekuřte. Zabraňte akumulaci elektrostatického náboje. Nestříkejte do ohně, na žhavé povrchy nebo rozžhavené předměty. Používejte pouze v dobře větraném prostoru. Páry se mohou vznítit a způsobit výbuch. Zabraňte hromadění par tím, že necháte otevřené dveře a okna a zajistíte řádné větrání. Páry jsou těžší než vzduch, takže se mohou hromadit ve stísněných prostorech a usazovat se nad podlahou, což může představovat riziko požáru i za předpokladu, že ke vznícení došlo daleko od úniku. Zabraňte vystavení přímým slunečním paprskům. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Zabraňte kontaktu s kůží a očima, vdechování výparů a mlhy. Opatření na ochranu životního prostředí: snižte riziko možného uvolňování směsi do životního prostředí/vzduchu. Zabraňte nechtěnému úniku, skladujte v dostatečné vzdálenosti od kanalizace. Opatření související s obecnou hygienou při práci: před vstupem do jídelny je třeba vyměnit kontaminovaný oděv za čistý. Na pracovišti nejzte, nepijte a nekuřte. Po používání směsi si umyjte ruce. Informace k doporučeným ochranným zařízením viz oddíl 8.

## Bezpečnostní list

### CUTTING OIL

#### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně neslučitelných látek a směsí

Technická opatření a podmínky skladování: skladujte na dobře větraném místě, chráněné před přímým slunečním zářením. Doporučená teplota pro skladování: v rozmezí mezi 15 °C až 30 °C

Chraňte před plameny, jiskrami, zdroji tepla/spalování.

Udržujte nádoby ve svislé a bezpečné poloze, zabraňte jejich pádu a kolizi. Neskladujte na chodbách či schodištích.

Skladujte pouze v originálních a těsně uzavřených obalech.

Nádoby nepropichujte ani neotevírejte. Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od potravin, nápojů a krmiv.

Neslučitelné materiály: neskladujte s hořlavými, samozápalnými nebo samozahřívajícími se látkami, organickými peroxidy, oxidačními činidly, pyroforickými pevnými látkami či kapalinami, výbušninami. Viz také oddíl 10.

Opatření pro skladovací místnosti: správná ventilace. Zabraňte akumulaci elektrostatického náboje. Třída pro skladování: viz oddíl 15.1 (Seveso III).

#### 7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Viz oddíl 1.2.

---

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

#### 8.1. Kontrolní parametry

Uhlovodíky, C3-4; Ropný plyn - CAS: 68476-40-4 TLV

TWA - 1000 ppm (2400 mg/m<sup>3</sup>)

TLV STEL - 4000 ppm (9600 mg/m<sup>3</sup>)

#### DNEL Limitní hodnoty expozice

Uhlovodíky, C3-4; Ropný plyn - CAS: 68476-40-4

Pracovní prostředí: 2.21 19141.03 - Spotřebitel: 0.0664 19141.03 - Expozice: Inhalace člověkem - Frekvence: dlouhodobá, systémové účinky

Pracovní prostředí: 23,4 mg/kg t.hm./den - Expozice: Lidská kůže - Frekvence: dlouhodobá, systémové

#### účinky PNEC Limitní hodnoty expozice

není určeno

#### 8.2. Omezování expozice

##### Ochrana očí:

Používejte ochranné brýle s boční ochrannou EN166.

Pokud by expozice výparům způsobovala podráždění očí, použijte celobličejevou protiplynovou masku.

##### Ochrana kůže:

Používejte čisté antistatické a ochranné oděvy, a antistatickou bezpečnostní pracovní obuv, kategorie S2 (typ EN20345).

V případě dlouhodobého a častého kontaktu používejte ochranné oděvy, které jsou pro tento výrobek nepropustné (typ EN340 – EN13034).

##### Ochrana rukou:

Při manipulaci je třeba chránit ruce ochrannými rukavicemi proti chemikáliím typu EN374 (PVC, PE, neopren, nitril, Viton, nikoliv přírodní kaučuk). Doporučuje se používat rukavice s indexem ochrany 6: doba průniku

>480 min., Tloušťka >0,3 mm. V případě opotřebení, poškození nebo vnitřního znečištění rukavice vyměňte.

##### Ochrana dýchacích cest:

Koncentrace výrobku ve vzduchu by měla být nižší než limitní hodnoty expozice. Jestliže koncentrace překračuje limitní hodnoty, měla by být použita vhodná ochrana dýchacích cest. Používejte respirátory EN149 s filtry FFP2, polomasky typu EN140 s filtry EN143:A2, nebo obličejové masky EN136 s filtry EN143:A2.

##### Tepelné nebezpečí:

Nádoba s aerosolem se při přehřátí může deformovat, vybuchnout a být vymrštna do velké vzdálenosti.

##### Omezování expozice životního prostředí:

Je třeba monitorovat emise pocházející z výroby a používání výrobku, jakož i emise pocházející z odvětrávání, aby byly dodržovány předpisy na ochranu životního prostředí. Zbytky výrobků nevypouštějte do vodních toků či odpadních vod.

Více informací viz oddíl 6.

##### Vhodná technická opatření:

Místnosti, kde je výrobek skladován a kde je s ním manipulováno, dostatečně větrejte. Používejte výrobek pouze tehdy, je-li zajištěno dostatečné větrání. Pro určité činnosti může být nezbytné lokální odvětrávání. Minimalizujte koncentraci expozice na pracovišti. K udržení koncentrace pod prahovými limitními hodnotami nebo hodnotami uvedenými ve směrnících týkajících se expozice použijte vhodné technické vybavení.

## Bezpečnostní list

### CUTTING OIL

#### ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

##### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vlastnosti	Hodnota	Metoda:
Vzhled a barva:	není určeno	--
Zápach:	charakteristický (lehké ropné produkty)	--
Prahová hodnota zápachu:	není určeno	--
pH:	není určeno	--
Bod tání / bod tuhnutí:	není určeno	--
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	není určeno	--
Bod vzplanutí:	< 0 °C	--
Rychlost odpařování:	není určeno	--
Hořlavost pevné látky/plyny:	není určeno	--
Horní/dolní hořlavost nebo mez výbušnosti:	15 % obj. - 1,8 % obj.	--
Tlak páry:	3-5 bar	--
Hustota páry:	2	--
Relativní hustota:	není určeno	--
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný	--
Rozpustnost v oleji:	rozpustný	--
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda):	není určeno	--
Teplota samovznícení:	> 300 °C	--
Teplota rozkladu:	není určeno	--
Viskozita:	není určeno	--
Výbušné vlastnosti:	Nevýbušné	--
Oxidační vlastnosti:	není určeno	--

##### 9.2. Další informace

Vlastnosti	Hodnota	Metoda:
Mísitelnost:	není určeno	--
Rozpustnost v tucích:	není určeno	--
Vodivost:	není určeno	--
Relevantní vlastnosti skupin látek	není určeno	--

#### ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

##### 10.1. Reaktivita

Stabilní za normálních podmínek. Za normálních podmínek používání se neočekávají žádné nebezpečné reakce.

##### 10.2. Chemická stabilita

Nádoba pod tlakem. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před přímým slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Informace týkající se zacházení a skladování viz oddíl 7.

##### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Za normálních podmínek používání se neočekávají žádné nebezpečné reakce. Páry mohou v kombinaci se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Nádoby obsahující aerosol se mohou deformovat, vybuchnout a být vymrštěny do velké vzdálenosti, pokud jsou vystaveny teplotě vyšší než 50 °C.

##### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zabraňte vystavení slunečním paprskům. Zabraňte přehřívání a teplotám >50 °C. Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel.

##### 10.5. Neslučitelné materiály

Vyvarujte se kontaktu s hořlavými látkami. Výrobek by se mohl vznítit. Vyhněte se silným redukčním a oxidačním činidlům, silným kyselinám a žíravinám, teplým předmětům/materiálům.

##### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálních podmínek nedochází k rozkladu výrobku. Informace o tepelném rozkladu viz oddíl 5.



## Bezpečnostní list

### CUTTING OIL

---

#### ODDÍL 11: Toxikologické informace

##### 11.1. Informace o toxikologických účincích

Toxikologické informace o výrobku:

CUTTING OIL (Řezný olej)

- a) akutní toxicita  
Neklasifikováno  
Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.
- b) žíravost/dráždivost pro kůži  
Neklasifikováno  
Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.
- c) vážné poškození/podráždění očí  
Neklasifikováno  
Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.
- d) senzibilizace dýchacích cest  
nebo kůže  
Neklasifikováno  
Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.
- e) mutagenita v zárodečných buňkách  
Neklasifikováno  
Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.
- f) karcinogenita  
Neklasifikováno  
Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.
- g) toxicita pro reprodukci  
Neklasifikováno  
Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.
- h) STOT-jednorázová expozice  
Neklasifikováno  
Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.
- i) STOT-opakovaná expozice  
Neklasifikováno  
Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.
- j) nebezpečí při vdechnutí  
Neklasifikováno  
Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.

Toxikologické informace o hlavních látkách obsažených ve výrobku:  
není určeno

---

#### ODDÍL 12: Ekologické informace

##### 12.1. Toxicita

Přijměte osvědčené pracovní postupy, které zabrání tomu, aby se výrobek neuvolňoval do životního prostředí.

CUTTING OIL (Řezný olej)

Není klasifikováno jako nebezpečné pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou splněny podmínky klasifikace.

##### 12.2. Persistence a rozložitelnost

Žádné

není určeno

##### 12.3. Bioakumulační potenciál

není určeno

##### 12.4. Mobilita v půdě

není určeno

##### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látky typu vPvB: žádné - Látky typu PBT: žádné

##### 12.6. Jiné nepříznivé účinky

Žádné



## Bezpečnostní list

### CUTTING OIL

#### ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

##### 13.1. Metody nakládání s odpady

Recyklovat a opětovně použít, pokud je to možné. Odevzdejte u autorizované společnosti pro likvidaci odpadů nebo ke spálení za kontrolovaných podmínek. Při likvidaci musí být dodržovány aktuálně platné místní a národní předpisy. Pokud jsou nádoby vystaveny teplotě vyšší než 50 °C, mohou vybuchnout, a to i tehdy, pokud už je v nich jen zbytek výrobku. Prázdné nádoby nerozptylujte do životního prostředí.

##### Evropský katalog odpadů (EWC):

Domácí použití: odpad s obsahem aerosolů z domácího prostředí není zahrnut do tohoto nařízení.

Průmyslové použití: odpad s obsahem aerosolů je klasifikován jako 'Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné', kód EWC 15.01.10.

#### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

##### 14.1. UN číslo

ADR-UN číslo:	1950
IATA-UN číslo:	1950
IMDG-UN číslo:	1950

##### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Pojmenování pro přepravu ADR:	AEROSOLY, hořlavé
Technický název pro IATA:	AEROSOLY, hořlavé
Technický název pro IMDG:	AEROSOLY
Omezené množství: max. 1000 ml Celková hrubá hmotnost balení nesmí překročit 30 kg LQ2	

##### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Třída ADR:	2, 5F
Etiketa ADR:	Omezené množství
Třída IATA:	2
Etiketa IATA:	2.1
Třída IMDG:	2

##### 14.4. Obalová skupina

##### 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Látka znečišťující moře:	Ne
--------------------------	----

##### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Technický název pro IMDG:	AEROSOLY
Omezené množství: max. 1000 ml Celková hrubá hmotnost balení nesmí překročit 30 kg LQ2	
IMDG-EMS:	F-D
IMDG-MFAG:	S-U

##### 14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy Marpol a předpisu IBC

Není určeno

#### ODDÍL 15: Informace o předpisech

##### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Směrnice 98/24/ES (směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci)

Směrnice 2000/39/ES (směrnice o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 790/2009 (ATP 1 CLP) a nařízení Komise (EU) č. 758/2013

Nařízení Komise (EU) 2015/830

Nařízení Komise (EU) č. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Nařízení Komise (EU) č. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Nařízení Komise (EU) č. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Nařízení Komise (EU) č. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Nařízení Komise (EU) č. 605/2014 (ATP 6 CLP)



## Bezpečnostní list

### CUTTING OIL

Nařízení Komise (EU) č. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Omezení týkající se výrobku nebo látek v něm obsažených dle přílohy XVII Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) a pozdějších změn:

žádné

Přichází-li to v úvahu, řiďte se následujícími právními předpisy:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU (Seveso III)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (detergenty).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/42/ES (směrnice o omezení celkového obsahu VOC)

Ustanovení týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2012/18 (Seveso III):

Kategorie Seveso III dle Přílohy 1, části 1

Výrobek patří do kategorie: P3a

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti provedl dodavatel.

### ODDÍL 16: Další informace

Úplné znění vět o bezpečnosti viz oddíl 3:

H280 Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřívání může vybuchnout.

H220 Extrémně hořlavý plyn.

Třída a kategorie nebezpečnosti	Kód	Popis
Flam. Gas 1	2.2/1	Hořlavý plyn, kategorie 1
Aerosoly 1	2.3/1	Aerosol, kategorie 1
Press. Gas	2.5	Plyny pod tlakem

Odstavec upravený oproti předchozí revizi:

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

ODDÍL 5: Opatření při hašení požáru ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

ODDÍL 11: Toxikologické informace

ODDÍL 12: Ekologické informace

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

ODDÍL 15: Informace o předpisech

ODDÍL 16: Další informace

Klasifikace a postup použitý k odvození klasifikace pro směsi dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 [CLP]:

Klasifikace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008	Postup klasifikace
Aerosoly 1, H222+H229	Na základě údajů o zkoušce

Hlavní bibliografické prameny:

ECDIN - Environmentální chemická data a informační síť - Společné výzkumné centrum, Komise Evropského společenství

SAXovy NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI PRŮMYSLYVÝCH MATERIÁLŮ - Osmé vydání - Van Nostrand Reinold

Informace zde uvedené vycházejí ze současného stavu našich znalostí k výše uvedenému datu. Vztahují se výhradně k uvedenému výrobku a neslouží jako záruka určitých vlastností.

Je odpovědností každého uživatele ujistit se o přesnosti a úplnosti informací s ohledem na konkrétní zamýšlené použití.





## Bezpečnostní list

### CUTTING OIL

Tento bezpečnostní list ruší a nahrazuje všechna předchozí vydání.

ADR:	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží.
CAS:	Chemical Abstracts Service (divize americké Chemické společnosti).
CLP:	Klasifikace, označování a balení látek a směsí.
DNEL:	Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům.
EINECS:	Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek.
GefStoffVO:	Vyhláška o nebezpečných látkách, Německo.
GHS:	Globálně harmonizovaný systém klasifikace a značení chemikálií.
IATA:	Mezinárodní asociace leteckých dopravců.
IATA-DGR:	Nařízení pro nebezpečné zboží vydané „Mezinárodní asociací leteckých dopravců“ (IATA).
ICAO:	Mezinárodní organizace civilního letectví.
ICAO-TI:	Technické instrukce vydané „Mezinárodní organizací civilního letectví“ (ICAO).
IMDG:	Mezinárodní námořní kód pro nebezpečné zboží.
INCI:	Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad.
KSt:	Koeficient výbuchu.
LC50:	Smrtelná koncentrace, pro 50 procent testované populace.
LD50:	Smrtelná dávka, pro 50 procent testované populace.
není určeno:	Není dostupné
PNEC:	Předpokládaná koncentrace nezpůsobující žádný účinek.
RID:	Nařízení o mezinárodní železniční dopravě nebezpečného zboží.
STEL:	Krátkodobá mez expozice.
STOT:	Toxicita pro specifické cílové orgány
TLV:	Prahová limitní hodnota.
TWA:	Časově vážený průměr
WGK:	Německá třída nebezpečí pro vodu.

Zvláštní ustanovení:

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.